



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Descripción Proyecto:

Esta obra consiste en rehabilitar el acueducto existente de Palmar de Ocoa con Equipamiento de los Pozo No.1 y 2 (existente), mantenimiento de caseta, construcción de Day Tank de 100 gls, e interconexión de pozos en la carretera, Equipamiento Pozo No. 3 (existente), suministro e instalación de electrobomba de 20hp, caseta de generador, Red de distribución Wichi García, Duvergé y El Golfo. En el pozo No. 1, 2 y 3 (nuevo) se construirán la caseta de generador En el pozo No. 4 (nuevo).



Iván Terrero Terrero

Encargado del Departamento de Control de Obras

