



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.

23 de Mayo del 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 2

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 01/03/17 A 22/05/19

Referencia : **Obra:** Electrificación primaria, secundaria, rehabilitación de casetas e instalación equipos de bombeo campo de pozos Batey El Bembe
Contrato: 2016-037
Contratista: Ing. Juana Francisca Silfa Rosa
Provincia: San Pedro de Macorís

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 d/f 23/05/19

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Rehabilitación casetas de bombeo pozos Nos. 1, 2 y 3
- Electrificación primaria, secundaria para equipos de bombeo.
- Instalación equipos de bombeo en pozos Nos. 1, 2 y 3.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra paralizada, a la espera del pago de cubicación para continuar los trabajos, esto debido a que se estaba realizando adenda para incluir trabajos adicionales y los precios actualizados de los Equipos de Bombeo y Válvulas Limitadoras de Caudal.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la Electrobomba tipo Turbina Vertical y arrancador con capacidad de 325 GPM contra 286 pies de TDH, acoplada a motor de 40 HP, 3ø, 60 Hz, 1770 RPM, incluido 165 pies de columna, eje guía, cabezal de descarga, utilizando arrancador Estrella Delta, así, como demolición y vaciado de piso y acera perimetral en casetas.

Atentamente,

Reynaldo A. Rivas
Ing. Reynaldo A. Rivas Molina
Supervisor Zona IV