



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

Santo Domingo, D.N.  
14 de noviembre de 2019

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 04 (Final) ✓  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 03/09/19 A 11/11/19 ✓**

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Depósito Regulador Metálico Superficial De 264,172 GLS de Capacidad y Reparación de Averías en el Municipio Pepillo Salcedo  
**Contrato:** 070-2017 ✓  
**Contratista:** Ing. Livio Mercedes Castillo  
**Provincia:** Monte Cristi

Anexo : -Reporte de cubicación  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

**Rehabilitación Depósito Regulador Metálico Superficial de 264,172 GLS de Capacidad y Reparación de Averías en el Municipio Pepillo Salcedo**

Esta Obra consta de la Rehabilitación del Depósito Regulador Metálico y Corrección de Averías del Acueducto Pepillo Salcedo.

- Rehabilitación Fondo Tanque Metálico: Relleno en Fondo, Tola de Fondo, Pintura Oxido Rojo, Pintura Epoxica, Estructura de Fijación Existente, Reparación Tapa de Manhold Depósito Regulador, Reparación de Válvula Ø12”.
- Corrección de Avería en Red Distribución C/B por el Parque en (Barrio Manhattan) C/Principal hacia La Loma Manzanillo: Válvula Ø8” platillada y cuadrante: Válvula Ø6” platillada y cuadrante, Corrección de avería Ø4”PVC, Corrección de Avería Ø3”PVC.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Cubicación Final, este proyecto se encuentra finalizado con su recepción final.

**ASPECTOS GENERALES PARA RESALTAR:**

En este reporte de cubicación las partidas más importantes a resaltar es la pintura de mantenimiento en el Depósito Regulador, pintura Amercoat 385, que se colocó en el fondo y 1.20mts en las paredes internas del mismo.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Rosa Rondón*

**Ing. Rosa Rondón**  
Supervisor Zona



