



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
01 de Junio del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DESDE 08/04/2022 HASTA 26/05/2022

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Deposito Metálico Acueducto Múltiple
Duvergé-La Colonia- Vengan a Ver, Provincia
Independencia Zona VIII
Contrato: 053-2021
Contratista: OICA, S.R.L
Provincia: Independencia

Anexos : -Reporte de cubicación No. 2
-Fotos

- i) **Descripción de la Obra:** La obra consiste en la Rehabilitación de dos (2) depósitos metálicos en la comunidad de Duvergé-Venga a Ver y un (1) depósito metálico en la comunidad de La Colonia.

Los trabajos contemplan la intervención de los siguientes elementos:

- Extracción material (dentro del depósito).
 - Suministro material reposición.
 - Reparación estructura en el interior del depósito.
 - Aplicación del sandblasting.
 - Instalación tolas de fondo esp=3/8" en plancha de 4' x 8'
- ii) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos realizados eran la colocación instalación tolas de fondo esp=3/8" en plancha de 4' x 8'.
- iii) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en esta cubicación no.1, consisten en el suministro e instalación tolas de fondo esp=3/8" en plancha de 4' x 8' y la construcción escalera interior y exterior del Depósito, en acero inoxidable, en angulares 2" x 2"x1/4" y barra lisa ø3/4" @ 0.50 m, apoyo cada 1.40 m, (h=7.20 m) (incluye instalación)

Atentamente,

Lennert Pichardo
Ing. Lennert Pichardo
Supervisor Zona VIII



**MEMORIA FOTOGRAFICA REHABILITACION DEPOSITO METALICO
DUVERGÉ-LA COLONIA-VENGA A VER :**

