

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA) DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N. 8 de agosto del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.12 / PERIODO DE EJECUCION DESDE 12-01-2021 AL 24-02-2021

Referencia

: Obra: Acueducto Cambita Pueblecito

Contrato: 275/2013

Contratista: Espaillat Valdez Constructores Asociados, SRL.

Provincia: San Cristóbal

Anexo

: - Reporte de Cubicación No.12 /

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Limpieza y Aforo de Pozo Existente
- Electrificación y Equipo de Bombeo
- Línea de Impulsión
- Línea matriz
- Red de Distribución de Cambita Garabitos
- Red de Distribución El Colbanito
- Colocación Hidrantes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se realizó la Electrificación Primaria y Secundaria de Pozo, el Suministro y Colocación de Electrobomba sumergible para pozo profundo de 250 Gpm , 516' Tdh, y profundidad de columna más Bomba de 53pies con Motor Eléctrico de 50hp, 480 V, trifásico, suministro y colocación de válvulas en la Línea de Impulsión desde Pozo Existente (Nudo 70) hasta Zona de Tanque No. 1 (P-37-J) Plano 1/18, Red de distribución Cambita Pueblecito y el Colbanito, Acondicionamiento de Camino de Acceso a Depósito Regulador, L=330m .

1

Correcciones de Averías, Electrificación y Equipamiento , Extracción y Recolocación Tramo Línea de Impulsión Tubería de 6"Acero y Conexión de Algunas Comunidades al Acueducto Múltiple Cambita Sterling- La Guama - El Papayo - Taliban - Los Toros, Electrificación y Equipamiento Cárcamo de Bombeo (Cisterna).

Para su conocimiento y fines correspondientes

Atentamente,

Ing. Willys F. Sánchez M.
Supervisora de Obra

sl