



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.

14 de marzo de 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 05 final
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/09/18 A 30/11/18

Referencia : **Obra:** Terminación Sustitución Tubería Ø20” Lock Joint por Ø20” Hierro Dúctil en Carretera San Pedro de Macorís- Hato Mayor.

Contrato: 004-2016

Contratista: Inversiones del Caribe PL IDC, SRL.

Provincia: Hato Mayor

Anexo : - Fotos
- Reporte de Cubicación No.5 final d/f 19/11/2018

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Sustitución de 1600 metros de tubería Ø20” Hierro Dúctil K9
- Construcción de Registro para válvulas de aire y de desagüe
- Suministro y colocación de piezas especiales
- Suministro y colocación de válvulas

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe esta línea se encuentra funcionando y las partidas de este contrato han sido ejecutadas de manera satisfactoria.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importantes fue el puesto en funcionamiento de la línea de hierro dúctil Ø20”colocada ya que la que estaba en servicio producía muchas averías. Esta línea tiene un año en servicio sin presentar avería en tal sentido estamos

procediendo a la cubicación final para la devolución del retenido en garantía y completivos de transporte de los equipos.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Rosa Limaris Rondon
Supervisora Zona VI

