



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

28 Noviembre 2019

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
Cubicación No.1  
Periodo 07 /10/2019 a 26/11/2019

**Obra:** Reconstrucción Cruce de Rio Nigua de Línea de Impulsión Ø20"  
Acero (SCH-20) Campo de Pozo Acueducto de Haina

**Contrato No:** 045/2019

**Provincia:** San Cristóbal

**Contratista:** Cesar Vicente Calcaño Quiñonez

Anexo : Reporte de Cubicación No.1

**I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA**

- En esta obra se contempla la Construcción de Cruce de Rio Nigua en tubería ø20'' Acero (D/Reg. Valv. 20'' Exist. H/Tub.20 Exist.)
- La demolición y Reconstrucción de Muro de Gaviones
- Colocación de tuberías aproximadamente de ø20'' SCH-20, con algunos codos 20''X45 Acero SCH-20
- La Construcción de Anclajes
- Colocación de Válvulas de Aire Combinada y de Desague

**II) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Se procede a cubicar aproximadamente el 60 % de suministro de tubería.

*Willys F. Sánchez M*  
Ing. Willys F Sánchez M

Supervisor Zona IV



