



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
"Año de la Consolidación y de la Seguridad Alimentaria"

Santo Domingo, D.N.  
28 de enero del 2020

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 2** ✓  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/08/2019 A 27/01/2020** ✓

Referencia : **Obra:** Línea de impulsión desde campo de pozos Batey El Bembe ✓  
**Contrato:** 041-2016 ✓  
**Contratista:** Ing. Antonio Martínez ✓  
**Provincia:** San Pedro de Macorís ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 d/f 28/01/2020

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan los siguientes elementos:

- Electrificación primaria, secundaria e instalación de equipo de bombeo pozo No. 2 y 3 Batey Don Juan
- Interconexión en área de depósito regulador vitrificado en la Laura (Frente a Kalin Hache)
- Suministro equipo de bombeo pozo No. 3 Batey El Bembe
- Colocación válvula tipo mariposa en acueducto San Pedro de Macorís

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Se realizó la colocación de tubería Ø20'' acero en el rebose del tanque y tubería Ø16'' acero en el desagüe del mismo, se colocaron 4 codos Ø20'' acero (20 x 90°) y una Z en tubería Ø16''acero. Se realizó a interconexión del Depósito Regulador a la Línea de conducción de Ø20'' Lock Joint, corte de asfalto.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Se realizó a interconexión del Depósito Regulador a la Línea de Conducción de Ø20'' Lock Joint, colocando 98.60 ml de tubería Ø20'' entre tubería PVC SDR-21 y SDR-26.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*José Manuel Feliz*  
**Ing. José Manuel Feliz**  
Supervisor de Obras





