




CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DETALLADO


REHABILITACIÓN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE BARAHONA PROVINCIA BARAHONA

PARTIDA	DESCRIPCION	DURACION	INICIO	FINAL	2021																																
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO								
					1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM					
A	PLANTA DEPURADORA																																				
1	DESARENADOR	62.00	1/11/2021	3/31/2021																																	
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ACERO INOXIDABLE (B=1.50M X H=1.90M)																																				
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (1.70M X 0.70M)																																				
1.4	DESMONTE DE COMPUERTAS (1.70M X 0.70M)																																				
1.5	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS Y LODOS (INCL. BOTE)																																				
1.6	PINTURA EN MUROS																																				
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE COMPUERTAS DE Ø6" H.F. DE CUADRANTE Y CON CAJA TELESCOPICA (DESAGUE DE FONDO)																																				
1.8	DESMONTE VALVULA DESAGUE DE FONDO																																				
1.9	COLOCACION REGLA METRICA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MEDICION DE CAUDAL DE ENTRADA A PLANTA																																				
1.1	REPOSICION Y NIVELACION TERRENO DE AREAS ADYACENTES DE LA UNIDAD																																				
1.11	LIMPIEZA Y PINTURA DE ESCALERA DE ACCESO																																				
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA EN H.G. ACCESO INTERIOR H=1.80MTS																																				
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA METALICA EN ACERO INOXIDABLE 1.50X1.20MTS (2U)																																				
2	CARCAMO DE BOMBEO	59.00	1/18/2021	4/7/2021																																	
2.1	CAMARA DISTRIBUCION DE AFLUENTES:	54.00	2/1/2021	4/14/2021																																	
2.1.1	SUSTITUCION DE COMPUERTA DE AISLAMIENTO FONDO ENTRE LA CAMARA DE LODOS Y CAMARA EFLUENTE DEL DESARENADOR, PARA COLOCAR EN HUECO (0.80MX0.80M) DE ACERO INOXIDABLE																																				
2.1.2	PINTURA EN MUROS CAMARA DE DISTRIBUCION																																				
2.1.3	PINTURA MANTENIMIENTO EN TAPA ACCESO A UNIDAD (1.00MX1.00M)																																				
2.1.4	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS																																				

[Handwritten signature]



2.1.5	PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TAPA DE ACERO (2.90X3.10MTS) Y TUBERIA Ø4" ACERO (SUCCION Y DESCARGA) DE LA BOMBA DE EXCESO DE LODOS																			
2.2	CASA DE BOMBA	62.00	2/8/2021	4/30/2021																
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA METALICA EN BARRAS DE ACERO (1.50M X 2.20M) 2 HOJAS PARA ACCESAR AL CARCAMO																			
2.2.2	PINTURA EN BARANDAS INTERIORES (INCLUYE ESCALERA)																			
2.2.3	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES																			
2.2.4	PINTURA ANTI-CORROSIVA EN TUBERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS DE ACERO EN LINEA DE DESCARGA METALICA																			
2.2.5	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE AGUA ESTANCADA EN FONDO POZO SECO																			
2.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN CASA DE BOMBA																			
2.2.7	MANTENIMIENTO EN BOMBAS																			
2.2.8	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VALVULAS DE COMPUERTA Ø8" EN TUBERIA DE DESCARGA																			
2.2.9	LOGO Y LETRERO INAPA																			
3	LAGUNA DE AREACION	77.00	2/22/2021	5/22/2021																
3.1	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN FONDO Y ENCACHE																			
3.2	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL (USAR SUELO CEMENTO) (2 U) (21.00MX42.00M) ESPESOR 0.10 M PARA IMPERMEABILIZAR FONDO DE LA LAGUNA																			
3.3	REPOSICION DE ENCACHE EN TALUD LAGUNA																			
3.4	PINTURA EN PLATAFORMAS (PUENTES) EXISTENTES, Y PINTURA ANTICORROSIVA EN ESCALERA Y BARANDAS.																			
3.5	ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO																			
3.6	REPARACION Y PINTURA ESCALERA DE ACCESO A LAS LAGUNAS																			
3.7	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS EN VERTEDORES DE SALIDAS AMBAS LAGUNAS																			
4	CLARIFICADOR	62.00	3/1/2021	5/22/2021																
4.1	LIMPIEZA Y EXTRACCION DE MALEZAS (INC. EXTRACCION Y RECOLOCACION DE PLACAS)																			
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA ENTRADA ACERO INOXIDABLE (0.8M X 1.0M)																			
4.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø12" DE FONDO CANAL DE ENTRADA																			
4.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULAS DESAGUE Ø4" DE FONDO CANAL																			
4.5	LIMPIEZA GENERAL DE LAS INTERCONEXIONES DE LA UNIDAD (ORIFICIOS DE ENTRADA HUECOS, PLACAS, Y CANAL CENTRAL DE RECOLECCION DE LODOS)																			
4.6	RENANÉ MURO INTERIOR																			



D	VARIOS				1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	1ra. SEM	2da. SEM	3ra. SEM	4ta. SEM	
1	VARIOS	14.00	6/24/2021	7/12/2021																									
1	VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 10' IMPRESION FULL COLOR, CONTENIENTO LOGO DE INAPA, NOMBRE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2 X 1 1/2 Y SOPORTES EN TUBO CUAD. 4X4																												
2	CAMPAMENTO (INC. ALQUILER DE SOLAR CON O SIN CASA Y CASETA PARA MATERIALES)																												

NOTAS:

*Las semanas son de 5.5 días según el código de trabajo modificación 258-93 del 1993

*Los meses son de 23.83 días según el código de trabajo modificación 258-93 del 1993

