



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**San Francisco de Macorís.
07 de marzo de 2022**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 6
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 22/07/2021 HASTA 22/08/2021***

**Referencia : Obra: Habilitación Depósito Regulador Acero Vitrificado Stand Pipe
500 M3 El pescozón (Instalación Entrada, Rebose, Desagüe, Salida y
By-Pass), Provincia Duarte, Zona III, Lote VIII.
Contrato: 074-2019
Contratista: Ing. Carlixto Capellan Ovalles
Provincia: Duarte**

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)
- Suministro y colocación de válvulas.
- Verja de malla ciclónica.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra técnicamente terminada, faltando las pruebas del sistema y el llenado del Depósito Regulador.

Estando colocado todo el sistema en tubería de acero de Ø 8" para de Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By – Pass, así como el sistema y piezas para la instalación de la válvula de altitud.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es el **MURO DE BLOCK DE 6" (SNP) VIOLINADO AMBAS CARA (175.96 m²)**

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesareo Rosario
Ing. Cesareo Rosario Cruz
Supervisor de Obras

