



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

29 de Agosto del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 10 (Final)
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 02/01/2022 al 24/05/2022

Referencia: **Obra:** Línea de Conducción Reforzamiento de Asuro desde la Toma del Acueducto Postrer Rio.
Contrato: 209-2014
Contratista: G.A. Constructora, SRL.
Provincia: Barahona

Anexos: Reporte de cubicación No. 10 (Final)
Fotos

I) **Descripción de la Obra:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Electrificación y Equipamiento.
 - Interconexión Pozos
 - Construcción de Estructura en Pozo No. 1
 - Instalaciones de Válvulas Ø2''
 - Rehabilitación Acueducto el Limón
 - Adicionales en la Rehabilitación Acueducto el Limón
 - Pintura Adicional para Inauguración de la Rehabilitación Acueducto el Limón
 - Línea de Aducción desde Cajuela de Captación Existente Hasta D.R. Existente y Ramificación a Empalmar con Tubería Ø6'' Existente (Pertenece al Sistema Asuro).
 - Sistema de Desinfección y Rediseño Instalaciones
 - Adecuación de Camino de Acceso a D.R.
- II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación la obra se encuentra realizada en un 100% y en operación satisfactoriamente.
- III) **Actividades a Destacar:** las actividades más destacadas corresponden a la colocación de las válvulas de aire de 1 ½ y perforaciones en la obra de toma y depósito regulador para instalación de tubería.

Atentamente,


José Frank Langumas
Supervisor de obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA: Línea De Conducción Reforzamiento De Asuro Desde La Toma Del Acueducto Postrer Rio.

