



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
11 de Julio del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DESDE 28/06/2022 HASTA 11/07/2022

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Acueducto Pedernales (Rehabilitación Obra de Toma y Colocación Línea Aducción) Lote I
Contrato: 039-2021
Contratista: Metro Eléctrica S.R.L.
Provincia: Pedernales

Anexos: -Reporte de cubicación No. 3
-Fotos

I) **Descripción de la Obra:**

Los trabajos contemplan la Intervención de los siguientes elementos:

- Obra de Toma
- Canaleta
- Desarenador
- Línea de aducción

Limpieza en obra de toma, canal y desarenador, recolocación de un tramo de la línea de aducción en tubería Ø16" acero con sus anclajes, construcción de verja perimetral en el desarenador, construcción y colocación de tapas de concreto en el canal.

II) **Avance Actual de la Obra:** al momento de realizar esta cubicación los trabajos que se encuentran realizados corresponden a un 100% del total a realizar.

III) **Actividades a destacar:** Las actividades más destacadas en obra son, la construcción de los anclajes en la línea de aducción, construcción de verja en desarenador, colocación de válvulas de desagüe y de aire, construcción de canaleta encachada para protección de la verja, mantenimiento y suministro de tapas metálicas, construcción de escaleras metálicas.

Atentamente,


José Frank Langumas
Supervisor Zona VIII



Memoria Fotográfica Rehabilitación Acueducto Pedernales, Provincia Pedernales.

