



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

5 de agosto del 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO.3

PERIODO DE EJECUCION DESDE 20-5-2022 AL 3-6-2022

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 Acueducto Monte Plata, Zona IV
Contrato: 063-2021
Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m)
- Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps
- Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m³ h.a. superficial
- Electrificación secundaria
- Caseta de cloro y Clorador
- Casa para generador
- Casa de operador
- Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.


II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubicando: Válvula compuerta Ø16" h.f. platillada completa, Placas Floculadores de Polipropileno espesor 0,0127 m (½") con con Perfiles de GRP de 3"x 3" con Tornillos Hiltii Inoxidables Separados a 0,50 m centro a centro, Módulos Lamelares

decantek 80, en pvc, e=1mm, perfilaría en prfv y tornillería en acero inoxidable (inc. base e instalación), Válvula de mariposa \varnothing 16" h.f. completa, vástago h=6.50 m, Válvula de mariposa 8" h.f. completa vástago h=6.50 m (desagüe), Válvula de mariposa 16" h.f. completa vástago h=4.81 m (desagüe retrolavado), Compuerta metálica, Válvula de Mariposa \varnothing 8" para desagüe Fondo Filtros, especificaciones AWWA E504, cuerpo en Hierro Fundido (ASTM A126), disco de Hierro Fundido con borde en Acero, de vástago estacionario h=4.50m, (acero inoxidable) salida filtro y Toberas Polipropileno Inyectado, espesor de Ranura 0.50 para Retrolavado con Agua y Aire.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Nuñez
Supervisor de Obra

