



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

## DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

10 de octubre 2022

### *INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.1 PERIODO DE EJECUCION DESDE 09/03/2022 AL 06/06/2022*

**Referencia:** **Obra:** Reconstrucción Techumbre en Aluzinc Acanalado Calibre 26, en el tercer Nivel de la Cede Central del Inapa.  
**Contrato:** 022-2022  
**Contratista:** Inversiones y Construcciones Monpegar, S.R.L.  
**Provincia:** Distrito Nacional

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1  
-Fotos

#### I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Alquiler de andamiaje, marco, cruceta, plataforma, acopio, base, (incluye ensamblar y desarmar) -2 torres.
- Desmonte de caño y caballete existente.
- Desmonte de aluzinc existente.
- Traslado de desmonte techumbre existente en camión con plataforma de 30pie.
- Aluzinc acanalado preparado azul calibre 26+aislante de 3 mm poliester con facing de aluminio

#### II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Las actividades ejecutadas para esta cubicación en dicha obra fueron: 178.76 p del desmonte de caño y caballete existente, 839.3 m<sup>2</sup> del desmonte de aluzinc existente, 2 viaje Traslado de desmonte techumbre existente en camión con plataforma de 30pie, 107.00 planchas de aluzinc acanalado preparado azul calibre 26+aislante de 3 mm poliester con facing de aluminio (2,888.40 PL), 30.91m Suministro y Colocación de Tuberíaø6 PVC SDR-26 con Junta de Goma.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

  
Ing. Milagros Corletto Q.  
Supervisor de Obra



# MEMORIA DE FOTOS DEL TECHO DE ALUZINC





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
10 de noviembre del 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO.2**  
**PERIODO DE EJECUCION DESDE 23/06/2022 AL 14/08/2022**

Referencia : **Obra:** Suministro y Colocación de Plataforma para Compresores de Aires Acondicionados para ser Utilizados en la Sede Central de Inapa  
**Contrato:** 037/2022  
**Contratista:** Ing. Moisés Romero Encarnación  
**Provincia:** Santo Domingo, D. N.

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

A- Suministro y Colocación Plataforma para Compresores Aires Acondicionados Preliminares, Estructura Metálica y Conexiones (Según Detalles de Diseño), Plataformas, Rehabilitación de Escaleras y Pasarela Existente Metálica, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados Provisionales.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Las actividades ejecutadas para esta cubicación en dicha obra fueron: 1,877.36 LB Suministro y colocación perfiles W12'x 26" y 5,850.00 LB W6' x 15" lb/pie Acero ASTM A572 Grado 50 (FY=50 KSI, fu=65ksi), y 858.82LB tubo HSS 4x4x4x1/4", suministro y colocación de 32UD placas (Ver detalles y especificaciones) y 128 UD barras roscadas tipo HAS-E-55 3/4"x8", 130.26 M2 pintura ( anticorrosivo y terminación) en plataforma y 86 M2 en escalera y pasarela existente metálica, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados Provisional.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

  
Ing. Milagros Corletto Q.  
Supervisor de Obras



# MEMORIA DE FOTOGRAFICA

