



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

**Santo Domingo, D.N.
07 de febrero del 2023**

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO.2

PERIODO DE EJECUCION DESDE 12-05-2022 AL 03-08-2022

Referencia: **Obra:** Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV. ✓
Contrato: 056-2021 ✓
Contratista: EDINSA, Eladio Durán Investements, SRL. ✓
Provincia: Monte Plata ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:


- Caseta de Químicos
- Tinajas
- Dosificador
- Floculadores
- Sedimentador
- Filtro
- Extracción Material Filtrante
- Casa De Cloración
- Sistema De Cloración
- Sistema De Limpieza
- Equipamiento De Laboratorio
- Verja En Bloques De 6" Violinados

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: extracción material filtrante, suministro material de filtro, casa de cloración: dosificador de cloro aplicación por solución con rango de 0-100 lb /día (inc. inyector de cloro y regulador de flujo), bomba dosificadora ½ h.p tipo booster, suministro y colocación de perfil metálico para sistema de carga W8X21 equipamiento de laboratorio, verja en bloques de 6" violinados.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Núñez
Supervisor de Obra

