



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
01 de septiembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 7
INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

Referencia : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora de 130 LPS e Interconexion al Deposito Regulador de H.A. Cap. 1,000,000 Acueducto Monte Plata, Zona IV
Contrato: 063-2021
Contratista: Huberto Pérez Mera, Ingenieros Asociados, SRL
Provincia: Monte Plata

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Acondicionamiento camino de acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, ancho prom. 5m)
- Terminación planta de tratamiento de filtración rápida 130 lps
- Terminación depósito regulador capacidad 3,780 m³ h.a. superficial
- Electrificación secundaria
- Caseta de cloro y Clorador
- Casa para generador
- Casa de operador
- Área exterior de la planta, verja en bloques de 6" violinado en planta y verja en bloques de 6" violinado en depósito regulador a construirle techo de h.a.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: Acondicionamiento Camino de Acceso a Planta de Tratamiento y a Depósito Regulador (L=450 M, Ancho Prom. 5m), Suministro de Agua a Planta desde Tubería Matriz, Entrada de Corriente y Transformación, Planta Eléctrica de Emergencia, Sistema Complementario de Cloración.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

D. Gabriel Nuñez
Ing. Gabriel Nuñez
Supervisor de Obra

