



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.
14 de noviembre del 2023

INFORME DE CUBICACIÓN NO.3
PERIODO DE EJECUCIÓN: 07/03/2023 al 31/05/2023

Referencia : **Obra:** Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Los Hatillos, Provincia Hato Mayor, Zona VI
Contrato: 049-2022
Contratista: Oica, S.R.L.
Provincia: Hato Mayor ✓

Anexos : Reporte de Cubicación No.3 ✓
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLAN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE
CORRESPONDE A SIGUIENTES ELEMENTOS:

A.- Trabajos Generales

Limpieza y desbroce de malezas
Bote de Material de malezas

B.- Acondicionamiento de Laguna Existente

Limpieza y Extracción de malezas

C.- Suministro Y Colocación Tuberías En Planta

Suministro y colocación de piezas especiales
Movimiento de Tierra
Suministro de tuberías
Colocación de tuberías
Registros en Block de 6"

D.-Terminación en Planta

E.-Muro De Laguna Facultativa Y Movimiento De Tierra

F.- Cámara de Entrada

G.-Garita De Vigilante

H.-Verja En Bloques De 6" Violinados L= 483.44 M

I.-Camino De Acceso A Planta

J.- Varios

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 78.15%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación No. 3, se corresponden a los trabajos Suministro Material De Mina (DIST. 20 KM) de **1,147.35 M3E**, Impermeabilización Fondo Laguna (Incluye Suministro Y Compactación De Material, Usar Suelo Cemento, Área: 60.0 M X 21.80 M, Espesor= 0.10 M) de **130.80 M3**, Losa De Hormigón Con Malla Electro-soldada E=0.10 M de **944.00 M2**.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Cortésmente.

Reyna C. Mateo
Ing. Reyna C. Hernández Mateo
Ingeniero Civil I



MEMORIA FOTOGRÁFICA

