



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES

**Santo Domingo, D.N.
15 de octubre del 2025**

INFORME DE CUBICACION NO.9 ✓
PERIODO DE EJECUCION: 27/11/2023 al 02/12/2023 ✓

Referencia : Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de El Valle y Los Hatillos, Zona VI
Contrato : 062-2021 ✓
Contratista : Diseños Mecánicos y Sanitarios, S.R.L. (DIMESA)
Provincia : Hato Mayor ✓

Anexos : Reporte de Cubicación No.9 ✓
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos que contemplan la ejecución de esta obra se corresponde a siguientes elementos.:

A: Colectora

- Colectora principal y línea de servicio
 - Corte, remoción y bote de asfalto
 - Movimiento de tierra
 - Suministro y colocación de tubería
 - Registro Prefabricado
 - Manejo de transito

A1: Redes Colectora.

- Replanteo y control de topografía
 - Corte, Remoción y Bote de asfaltó
 - Movimiento de tierra
 - Suministro y colocación de tubería
 - Registro prefabricado Según detalle de diseño
 - Reparación de servicios existente
 - Demolición y Reparación de aceras
 - Control y Manejo de transito

B. Alcantarillado sanitario del Valle

- Mejoramiento red colectora existente
- Limpiezas de tuberías existente
- Sustitución de tramo de tubería de Ø 6” H.S por tubería de Ø8”PVC-SD32.5
- Suministro de tubería de Ø 8” PVC-SDR-32.5
- Suministro de servicio existente

B.1 Colector desde el registro 1L-A hasta cárcamo de Bombeo (de planta Circula).

- Replanteo y control de topografía (L 75.57 M)
- Movimiento de tierra
- Suministro y colocación de tubería Ø 12” SDR-32.5
- Empalme con registro de alcantarillado 1L-A

B-3 Cárcamo de Bombeo (Circular) (D = 6.60 M)

- Replanteo (D 6.60M)
- Movimiento de tierra
- Hormigón Armado FC=280Kg/Cm²
- Construcción de planta de tratamiento de 30 LPS

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se encuentra hasta el momento en un porcentaje de un 98.23%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se realizó excavación con trencher, se realizó acondicionamiento de calles después de trabajos y tormenta solicitados por la alcaldía, se repararon averías en el sistema de aguas potables, en el valle se sustituyó tuberías en colectora de aguas residuales y se limpiaron, demolieron y construyeron registros sanitarios.


Ing. Carlos Cuartos Tejeda Guerrero
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

