



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.  
3 de Noviembre del 2025**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 5 (FINAL) ✓  
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 17/01/2024 al 15/02/2025 ✓***

**Referencia** : **Obra:** Rehabilitación Planta Potabilizadora Acueducto Hato Mayor,  
Provincia Hato Mayor, Zona VI  
**Contrato:** 046-2022 ✓  
**Contratista:** P & M Ingeniería Sanitaria SRL ✓  
**Provincia:** Hato Mayor ✓

**Anexo** : - Reporte de Cubicación No.5(FINAL) ✓  
- Fotos ✓

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

**LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:**

- Planta De Tratamiento De Filtración Rápida De 100 LPS
- Acondicionamiento De Camino De Acceso
- Construcción De Escalera Con Barandas
- Movimiento De Tierra Y Terminación En Superficie
- Registro De Entrada Existente Para Válvula De 16".
- Canal De Entrada Parshall
- Instalaciones De Entrada Y Mezcla Rápida
- Compuerta De Acero Y A Entrada De Flocuradores
- Celda De Flocuradores
- Filtros
- Casa De Químicos
- Trabajos De Adecuación
- Baños
- Portaje
- Equipos De Laboratorio
- Sistema De Sulfato

- Tarima De Madera Para Sulfato
- Casa De Operador
- Caseta De Cloro
- Acera Perimetral
- Instalaciones Eléctricas
- Sistema De Cloración
- Electrificación
- Logo Y Letrero
- Pintura Electrificación
- Verja En Bloques De 6" Violinados


## II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


En la actualidad la obra fue ejecutada completamente.

### ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las actividades importantes de esta cubicación fueron elementos de terminación como la instalación de aparatos en baños, terminación de superficies y la devolución del retenido.

Atentamente,

  
**Ing. Carlos Cuartos Tejeda**  
Supervisor de Obras



## MEMORIA FOTOGRÁFICA

