



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOS2018-
000159

19/02/2018

No. Solicitud : SOS2018-000159

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripción	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazones intermedios en bronce, de Ø1½" x 2 x 2½"	UNIDADES	6.00		
2	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazon de descarga en bronce, de Ø1½" x 2 x 5"	unidad	1.00		
3	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazon de succion (cola) en bronce, de Ø1½" x 2 x 6"	unidad	1.00		
4	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Rectificar falderas a impulsores en bronce.	UNIDADES	2.00		
5	40101603201	40101603201 - SUMINISTRO DE IMPULSORES Suministro de impulsores en bronce.	UNIDADES	4.00		
6	31162411201	31162411201 - SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) Suministro y confeccion de candados para impulsores de Ø1½" x 2"	UNIDADES	6.00		
7	25173801203	25173801203 - SUMINISTRO DE EJES Suministro y confeccion de eje bomba a Ø1½" x 87" en acero inox. con su coupling.	unidad	1.00		
8	31161511203	31161511203 - TORNILLOS DE APRIETE	UNIDADES	64.00		
9	81101605206	81101605206 - SERVICIOS DE REPARACIONES. Ensuchar tazones intermedios y el de succion	UNIDADES	7.00		

10	73181104501	73181104501 - SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: Bomba turbina vertical de Ø8''x 8 Tazones y 6 Impulsores

Ac. Yamasa

Equipo No.2

Provincia Monte Plata

Zona - IV

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6	19/02/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1	19/02/2018
3	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1	19/02/2018
4	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2	19/02/2018
5	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	4	19/02/2018
6	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	6	19/02/2018
7	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1	19/02/2018
8	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	64	19/02/2018
9	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	7	19/02/2018
10	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	1	19/02/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAPA-2018-00434

Descripción: **SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA BOMBA TURBINA VERTICAL DE Ø8" TAZONES Y 6 IMPULSORES, PERTENECIENTE AL EQUIPO No.2, AC. YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA, Z-IV.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Viba, EIRL**

RNC: **101833981**

Nombre Comercial: **Comercial Viba, EIRL**

Domicilio Comercial: **Bohechío, 10146 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-363-1636**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **130,257.84**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar	6.00	UD	2,800.00	16,800.00	20.00	2,419.20	0.00	15,859.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		tazones intermedios en bronce, de Ø1½" x 2 x 2½"								
2	72102201	SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazon de descarga en bronce, de Ø1½" x 2 x 5"	1.00	UD	5,675.00	5,675.00	20.00	817.20	0.00	5,357.20
3	72102201	SERVICIOS DE REPARACIONES. Encasquillar tazon de succion (cola) en bronce, de Ø1½" x 2 x 6"	1.00	UD	6,750.00	6,750.00	20.00	972.00	0.00	6,372.00
4	72102201	SERVICIOS DE REPARACIONES. Rectificar falderas a impulsores en bronce	2.00	UD	1,600.00	3,200.00	20.00	460.80	0.00	3,020.80
5	72102201	SUMINISTRO DE IMPULSORES Suministro de impulsores en bronce	4.00	UD	15,500.00	62,000.00	20.00	8,928.00	0.00	58,528.00
6	72102201	SERVICIOS CONFECCION CANDADOS PARA IMPULSOR (ANILLOS DE RETENCIÓN) Suministro y confeccion de candados para impulsores de Ø1½" x 2"	6.00	UD	1,900.00	11,400.00	20.00	1,641.60	0.00	10,761.60
7	72102201	SUMINISTRO DE EJES Suministro y confeccion de eje bomba a Ø1½" x 87" en acero inox. con su coupling.	1.00	UD	14,000.00	14,000.00	20.00	2,016.00	0.00	13,216.00
8	72102201	TORNILLOS DE APRIETE	64.00	UD	40.00	2,560.00	20.00	368.64	0.00	2,416.64

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	7210220 1	SERVICIOS DE REPARACIONES. Ensuchar tazones intermedios y el de succion	7.00	UD	1,800.00	12,600.00	20.00	1,814.40	0.00	11,894.40
10	7818010 1	SERVICIOS DE PINTAR Armar y pintar.	1.00	UD	3,000.00	3,000.00	20.00	432.00	0.00	2,832.00
50	7315210 2	Servicio de reparación de equipo Industrial	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	137,985.00
Total Descuentos RD\$	27,597.00
Total ITBIS RD\$	19,869.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	130,257.84

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido