

## FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Pagina:

Versión: 03

1 de 1

Fecha: 25-mar-2025

## Informaciones Generales

Dirección o División Solicitante:

Indique si es un Bien o Servicio:

Direccion de Electromecanica

Servicio

## Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

## DETALLE REQUERIMIENTO

Nombre del Bien o Servicio:

Código Dynamics:

SERVICIO DE REPARACION DE ELECTROBOMBA

83101803206

## Descripción del Bien o Servicio

## Especificaciones Técnicas

Marca	KSB, Tipo KRTK
Tipo:	Motobomba sumergible vertical de instalacion humeda
Voltaie de operación:	460 vac
Potencia	155 KW
Fase	3 ph
Frecuencia	60 HZ
Sellos	Doble sello mecanico,(Ehj-075-N0000g6-Esis-Q7/Esic-Q7Vgg), (Emg1/95-G6)
Rodamientos	2(dos)-7320b-jp y 1(uno)-Nu211 Emc3
Cantidad de equipo a reparar	2(dos)

## OTROS CRITERIOS

## Criterio de Compra o Sustitución

60 días de garantia a partir de la instalacion

## Criterio de Almacenamiento

N/A

## Observaciones

El servicio debe incluir: kit de sellos, embobinado de estator, balanceo dinamico horizontal, pruebas electrica y arranque en taller, Transporte Almacen-Taller-Almacen, Supervision certificada por KSB

Juan Carlos Ortiz Rosario

054-0061456-5

Nelson R. Vargas Reyes

001-1289826-7

Carlos Compres Jimenez

402-2568514-4

