







1 CODO
0 1 2 5 ESCALA 1:10




2 TEE Y TAPÓN
0 1 2 5 ESCALA 1:10




3 JUNTA TAPÓN
0 1 2 5 ESCALA 1:10




4 SECCIÓN A
0 1 2 5 ESCALA 1:100




5 TEE
0 1 2 5 ESCALA 1:100




6 CODO
0 1 2 5 ESCALA 1:100



7 CODO
0 1 2 5 ESCALA 1:100



8 VISTA EN PLANTA
0 1 2 5 ESCALA 1:10



9 VISTA EN PERFIL LONGITUDINAL
0 1 2 5 ESCALA 1:10

LEYENDA	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	TEE DE ACERO Ø4"x Ø4"
2	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø4" MÍNIMO
3	TUBO DE P.V.C. Ø4" MÍNIMO
4	TUBERÍA DE Ø4" DE LONG. VAR. EN ACERO
5	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4"
6	JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø4"
7	CODO BRIDADO A AMBAS CARAS

CODOS DE 45° A 90°					
Ø	3"	4"	6"	6"	8"
D	30	30	30	30	30
L	35	35	45	45	75
W	30	35	40	40	50
T	25	25	25	25	45

CODOS DE 0° A 45°					
Ø	3"	4"	6"	6"	8"
D	15	15	15	15	15
L	30	30	30	30	50
W	30	30	30	30	40
T	25	25	25	25	40

TAPONES					
Ø	3"	4"	6"	6"	8"
D	15	15	15	15	15
L	35	35	35	35	50
W	35	35	30	30	50

NOTA:
1- PARA TEE, ÚSESE ESTA TABLA ENTRANDO CON EL DIÁMETRO DE SALIDA.
2- COLOQUESE UNA LÁMINA DE METAL DETRÁS DEL TAPÓN MACHO