



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.  
29 de octubre de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 4  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 14/04/2020 HASTA 04/05/2020***

**Referencia** : **Obra:** Construcción Estación de Bombeo con Cisterna de Capacidad 100 m3 en el Barrio San Antonio Boca de Nigua Del Ac. San Cristóbal  
**Contrato:** 021-2019  
**Contratista:** Ing. Ramón Guadalupe Francisco  
**Provincia:** San Cristóbal

**Anexo** : - Reporte de Cubicación No. 4  
: - Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de conducción desde la Derivación Acueducto Múltiple La Toma San Cristóbal.
- Construcción de cisterna de 100 m3 y una caseta de Bombeo, Electrificación de Bomba
- Línea de impulsión desde la Estación de Bombeo
- Interconexión de bomba en la estación de bombeo de la toma

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al realizar este informe esta obra ha concluido el proceso de construcción de la cisterna y caseta de bombeo, además de realizar Terminación de dos Puntos de Empalmes en la Tubería de 16" Pvc Sdr-21 C/J.G. , Desvió Tramo Línea de Impulsión Pspi, Ac. San Cristóbal.



### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se encuentra en proceso de los preparativos para la instalación de la electrificación primaria con el objetivo de instalar las bombas correspondientes..

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Willys F. Sánchez M*  
**Ing. Willys F Sánchez M**  
Supervisor de Obras





