



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.
25 de Febrero 2022

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 10 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 16/04/2021 HASTA 25/02/2022 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Red de Distribución Zona Norte, Hato Mayor, ✓
Lote II
Contrato No.: 053/2019 ✓
Contratista: Ing. Miguel Andrés Pichardo Cabral ✓
Provincia: Hato Mayor ✓

Anexo : Reporte de cubicación
fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra contempla la colocación de la línea de conducción desde el depósito regulador hasta la parte Norte de Hato Mayor y la colocación de redes en Yerba Buena hasta la escuela Juan Ramón Díaz y los trabajos de las Redes de Distribución del Sector Gregorio Luperón.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra con un avance de ejecución de los trabajos propuestos de un 79.45 %.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Las actividades de esta obra más destacadas son: suministro y colocación de piezas especiales, corte, extracción y bote de carpetas asfálticas, suministro y colocación de válvulas, suministros y colocación de tuberías y las acometidas.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente:


Ing. Juan R. Rodríguez J.

Supervisor de Obras



