



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
13 de julio 2022**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 9
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 01/12/2021 HASTA 05/03/2022***

Referencia **Obra:** Construcción Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Depósito Regulador del Acueducto Partido, Provincia Dajabón.
Contrato: 2019-057
Contratista: Ing. Ramón Guadalupe Francisco Rodríguez
Provincia: Dajabón

Anexo : -Reporte de Cubicación
 - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

a) Partido de Dajabón

- Mejoramiento en Obra de Toma
- Construcción de Ataguía y Suministro e Instalación de Rejilla
- Acondicionamiento del Desarenador
- Línea de Conducción desde Obra de Toma a Planta Potabilizadora.
- Construcción Planta Potabilizadora de 70 LPS.
- Construcción Caseta de Químicos
- Instalación Elevador de Sulfato
- Gabinetes y Mesetas y Equipos de Laboratorios.
- Construcción Caseta de Cloro y Clorador
- Suministro e Instalación del Sistema de Cloración
- Construcción de Verja en Blocks con Paños en Malla
- Embellecimiento de Área Exteriores
- Ornamentación
- Acondicionamiento Camino de Acceso a la Planta y Pavimentación
- Construcción Cámara Rompedora de Presión
- Construcción de Alcantarilla

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en ejecución, se trabaja en la terminación de las nuevas partidas y aumento de precios

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubican es la electrificación primaria y la casa de operador, así como los aumentos de precio.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Pérez
Supervisor de Obras




Narciso González
Supervisor Electromecánico

IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA:

