



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
11 de agosto de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.4
PERIODO DE EJECUCION DESDE 23-01-2023 AL 07-03-2023

Referencia : **Obra:** Línea De Conducción 8" PVC Desde Est. (7+435.60) hasta (9+435.60), Provincia Santo Domingo-Monte Plata.
Contrato: 018/2021
Contratista: Ing. Katusca Maholi Monegro Villafaña
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.4

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Línea Conducción Desde Est. (7+435,60) Hasta Est. (9+035,60), Suministro y Colocación de 1,648 m Tuberías Ø8" PVC (SDR-26) C/Junta de Goma + 3 % Per. P/Campana,
- Suministro y Colocación de Piezas Especiales C/Protección Anticorrosiva,
- Suministro y Colocación de 4 Válvulas de Compuerta Ø 3" y 3 de Ø 4" H.F. (Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple Platillado de Ø X 12", Junta Dresser Ø, Movimiento de Tierra y Mano de Obra) 150 PSI Platillada Completa, 2 válvulas de Desagüe de Ø 4" H.F. 200 PSI Platillada Completa (Incluye: Cuerpo de la Válvula, Tornillos 5/8" X 3", Junta de Goma, Niple Platillado de Ø X 12", Junta Dresser Ø, Tee de Acero del Ø y Un Tubo Acero del Ø), y 3 Válvula de Aire Combinada Ø2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos), Válvula de Aire Combinada Ø2" H.F. 150 PSI, Platillada (Inc. 2 Juntas de Goma, 2 Niple Platillados, 2 Juntas Mecánicas Tipo Dresser y 2 Pares de Tornillos)
- 10 Caja Telescópica para Válvula,
- 2 Registro P/Válvulas de Aire, Según Detalle
- Prueba Hidrostática
- Corte, Suministro y Colocación de Asfalto
- Suministro y Colocación de Hidrante (Incluye Hidrante, Juntas Dresser, Válvula de Compuerta, Niple, Tee, Codo, Movimiento de Tierra, Anclaje y Mano de Obra).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra presentamos las actividades para esta cubicación, se ejecutaron 1060m² Suministro y Colocación de Asfalto Caliente +25% DESP. e = 4", 570.91m³ Extracción Material en Zanja, 713.63m³ Bote De Material Extraído C/Camión D=5 KM, 1,631.16 Nivelación Y Compactación, 1,610m Manejo de Transito.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Milagros Corletto Q.
Supervisor de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

27 de julio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 4
PERIODO DE EJECUCION DESDE 01-02-2023 AL 17-03-2023

Referencia : **Obra:** Red de Distribución los Solares, Provincias Santo Domingo-
Monte Plata, Lote IX
Contrato: 027/2021
Contratista: Ing. Cesar Ravel Michel Guzmán
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.4

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

Suministro y colocación de 4.834,80 ml de Tuberías Ø3" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, 369,24 ml de suministro y colocación de Tuberías Ø4" PVC (Sdr-26) Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, 3,310.44 m³ de Excavación material compacto c/equipo, Asiento de arena 306.12 m³, relleno 2,830.60 m³, bote de material 575.80 m³, 356 acometidas rurales, prueba hidrostática.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En este acápite presentamos las actividades realizadas para esta cubicación: Suministro y Colocación de Piezas Especiales, 400m Corte de Asfalto, reparación de vía con material tosca y equipos pesados, 5 meses Campamento (Incl Alquiler de Casa o Solar, con Caseta de Materiales con Baño Móvil), Estudios (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Willys F. Sánchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

****INAPA****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

FECHA: 27/7/2023

REPORTE DE CUBICACION NO. :4

OBRA:	RED DE DISTRIBUCION LOS SOLARES, PROVINCIA SANTO DOMINGO-MONTE PLATA, LOTE IX	PERIODO DE EJECUCION		
		DESDE: 1/2/2023		
		HASTA: 17/3/2023		
CONTRATISTA:	CESAR RAVEL MICHEL GUZMAN	CONTRATO NO.:		027-2021
PROVINCIA:	MONTE PLATA	MUNICIPIO:		YAMASA
NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
A	RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES ESTACION (5+700 A 6+260)			
	5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES			
5.2	CODO Ø3"x 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	U	3.00 ✓	
5.5	TEE DE Ø3" X Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	U	9.00 ✓	
	EQUILIBRIO ECONOMICO			
A	RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES ESTACION (5+700 HASTA EST. 6+260)			
	5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES			
5.2	CODO Ø3"x 90° ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	U	3.00 ✓	
5.5	TEE DE Ø3" X Ø3" ACERO SCH-80 CON PROTECCION ANTICORROSIVA	U	9.00 ✓	
	PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 (D/F FEBRERO/2023)			
	AUMENTO DE CANTIDAD			
A	RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES ESTACION (5+700 A 6+260)			
1	REPLANTEO	M	664.43 ✓	
Z	VARIOS			
1	CAMPAMENTO (INCL ALQUILER DE CASA O SOLAR, CON CASETA DE MATERIALES CON BAÑO MOVIL)	MESES	5.00 ✓	
	PARTIDAS NUEVAS			
A	RED DE DISTRIBUCION COMUNIDAD LOS SOLARES ESTACION (5+700 A 6+260)			
11	ASFALTO			
11.1	CORTE DE ASFALTO	M	400.00 ✓	
14	REPARACION DE VIA CON MATERIAL TOSCA Y EQUIPOS PESADOS	M3	96.00 ✓	
	GASTOS INDIRECTOS			
	ESTUDIOS (SOCIALES, AMBIENTALES, GEOTECNICO, TOPOGRAFICO, DE CALIDAD)		\$ 226,796.00 ✓	
REALIZADO POR:				
NOMBRE:	WILLYS F. SANCHEZ			
FIRMA:	<i>Willys F. Sanchez M</i>			
CARGO:	SUPERVISOR DE OBRAS			



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
13 de septiembre del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 5
PERIODO DE EJECUCION DESDE 20-03-2023 AL 19-04-2023 ✓

Referencia : **Obra:** Red de Distribución los Solares, Provincias Santo Domingo-
Monte Plata, Lote IX ✓
Contrato: 027/2021 ✓
Contratista: Ing. César Ravel Michel Guzmán ✓
Provincia: Monte Plata ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.5 ✓
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

Suministro y colocación de 4,834.80m de Tuberías Ø3" PVC (Sdr-26) C/Junta de Goma + 2 % Pérd. P/Campana, 369.24 m de suministro y colocación de Tuberías Ø4" PVC (Sdr-26) Junta de Goma + 2 % Perd. P/Campana, Suministro y Colocación de Piezas Especiales, 3,310.44 m³ de Excavación material compacto c/equipo, Asiento de arena 306.12 m³, relleno 2,830.60 m³, bote de material 575.80 m³, 356 acometidas rurales y pruebas hidrostáticas.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En este acápite presentamos las actividades realizadas para esta cubicación son: Suministro de 1,215.20m Tubería Ø3" PVC (SDR-26 C/J.G.) +2% de Pérdida por Campana, 5 meses de Campamento (Inc Alquiler de Casa o Solar, con Caseta de Materiales con (U) Baño Móvil).


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Willys F. Sánchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisor de ObraS



MEMORIA FOTOGRAFICA





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.
13 de julio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DESDE 14-05-2023 AL 14-06-2023

Referencia : **Obra:** Colocación Línea de Impulsión Ø12" PVC, Provincias Santo Domingo- Monte Plata, Lote III..
Provincia: Monte Plata
Contrato: 040-2021
Contratista: Ing. María Ysabel Batista Sánchez

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- línea de Impulsión
- Suministro y Colocación de Tuberías
- Suministro y Colocación de Piezas C/Protección Anticorrosiva
- Cruce de Puente
- Cruce de Cañada
- Prueba Hidrostática
- Pavimentación

II) AVANCE DE LA OBRA:

En esta obra presentamos las actividades para esta cubicación, suministro 256.00ml de tubería Ø12" PVC SDR-21 C/J. G, colocación 70.00ml de tubería Ø12" PVC SDR-21 C/J. G, colocación 590.00ml de tubería Ø12 acero sch-40 c/protección anticorrosiva, 590.00ml de Prueba Hidrostática tubería Ø12 acero, suministro y colocación de piezas especiales c/protección anticorrosiva.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Willys F. Sánchez
Ing. Willys F. Sánchez
Supervisora de Obras





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
27 de junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.3 ✓ PERIODO DE EJECUCION DESDE 21-11-2022 AL 12-1-2023 ✓

Referencia:

Obra: Construcción Obra de Toma y Estación de Bombeo Acueducto Guanuma-Los Botados Provincia Monte Plata-Santo Domingo. ✓

Contrato: 055-2021 ✓

Contratista: Manuel Tillan, E.I.R.L (MATISA) ✓

Provincia: Monte Plata ✓

Anexo

: - Reporte de Cubicación No.3 ✓
Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:


- Obra de Toma
- Estación de Bombeo (Canal de Captación, Cárcamo y Caseta)
- Caseta de Generador
- Caseta de Generador Existente a Convertir en Garita
- Electrificación y Equipamiento a Cárcamo de Bombeo:
- Instalación Sistema de Video Vigilancia y Cableado a Realizar en Obra de Toma y Estación de Bombeo Guanuma-Los Botados (Incluido Acceso y Área Circundante)

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: En la Obra de Toma, Movimiento de Tierra (Excavación Roca C/Martillo 133m³), Electrificación y Equipamiento a Cárcamo de Bombeo, Equipo de Bombeo (Guanuma y Los Botados), Suministro e Instalación Generador Eléctrico, 3 meses Campamento (Incluye Alquiler de Casa o Solar con Caseta de Materiales y Baños Portátiles).

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Hoddind Andolfi Batista
Supervisor de Obra



MEMORIA FOTOGRAFICA

