



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

**Santo Domingo, D.N.
8 de diciembre del 2023**

***INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 7
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 06/02/2023 AL 22/05/2023***

Referencia : **Obra:** Construcción Depósitos Reguladores, Estación de Bombeo y Línea de Impulsión en Acueducto Cambita Pueblecito, Provincia San Cristóbal, Lote V
Contrato: 044_2019
Contratista: Ing. Sabrina Elizabeth Medrano Lizardo
Provincia: San Cristóbal

Anexo - Reporte de Cub. No. 7

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Electrificación estación de bombeo
- Tramo líneo de impulsión
- Depósito regulador H.A. superficial de 100 m³
- Depósito regulador superficial 700 mt³ h. a.
- Línea matriz desde depósito regulador 700 m³
- Red de distribución
- Acometidas urbanas (34 u)
- Suministro y colocación piezas especiales

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra presentamos las actividades para esta cubicación: Instalación de 1ud tapa metálica (0.80 x 0.80) tipo cisterna, 1ud escalera interior metálica (s/diseño), verja de malla ciclónica, colocación de 128.91m de tubería 4" PVC (SDR-21) con J.G + 2% perdida por campana, suministro y colocación piezas especiales, suministro y colocación válvulas, 2ud dosificador de cloro aplicación al vacío con rango de 0-100 lbs. /día, 1ud bomba rompedora de presión tipo booster 1 hp-60hz, 2ud cilindro de cloro 2,000 lbs lleno.

Porcentaje de ejecución es de 83.87 %

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Willys F. Sánchez M
Ing. Willys Sánchez
Supervisor de Obras

