



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Santo Domingo, D.N.
18 de Septiembre 2019

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 05/08/19 A 17/09/19

Referencia : **Obra:** Perforación y Aforo de un Pozo para Abastecer la
Comunidad de los Barros 2 Distrito Municipal de Juma Bejucal.
Municipio Bonao
Contrato: 025-2019
Contratista: CUAS RAMIREZ S.R.L./ Ing. Ramón Cuas Ramírez
Provincia: Monseñor Nouel

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de un pozo, limpieza y desarrollo por pistoneo y prueba de aforo de 24 HR

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

El contratista ha trabajado en la ejecución de la obra un 97.18%

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la perforación en percusión Ø8”acero 120 pies, encamisado Ø8” acero 110 pies suministro tubería de Ø8”acero 110 pies

Para su conocimiento y fines correspondientes
Atentamente,

S/o Jose' Frank Lanzujmas
Ing. Alberto Guridy
Supervisor Zona V

