



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
14 de septiembre de 2021

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 17/06/2021 A 12/09/2021

Referencia **Obra: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO, PROVINCIA SANTIAGO, LOTE VII.**
 Contrato: 014-2021
 Contratista: ING. ENRIQUE DIEGO VÁSQUEZ DE LA CRUZ
 Provincia: SANTIAGO

Anexo : -Reporte de Cubicación
 - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Obra de Toma.
- Línea de Aducción.
- Red de Distribución Paraje Guayabales y Cejitas.
- Red de Distribución Rincón Llano, La Norita y Damajagua.
- Planta de Tratamiento de Filtración Lenta 40Lps.
- Depósito Regulador de Hormigón Armado Superficial 225,000gls.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe en esta obra se encuentra en ejecución de terminación de los trabajos la planta de Filtración lenta, los trabajos de la obra de toma se encuentran ejecutados al 100%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las actividades más destacadas son: en la Obra de Toma se realizó el muro corona de vertedor de rebose y colocación de Rejilla, (el suministro y colocación de material filtrante en filtros, 203.13m³ de arena y 169.28m³ de grava), así como la extracción, reclasificación y colocación de material del filtro de la Planta de Filtración Lenta de 40LPS

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


ING. GABRIEL PEREZ
Supervisor de Obras



FOTOS

